

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUATI

INDICE:

1. Introduzione
2. Interventi svolti dal servizio
3. Formazione e informazione ai lavoratori
4. Programmazione 2013

1. Introduzione

Il Dipartimento ICAR si compone allo stato attuale di tre plessi: ARC (ex Facoltà di Architettura), ING (ex Dip. di Ing. Strutt.) e le aule di via Celso Ulpiani. Inoltre provvisoriamente è ancora attivo¹ il plesso di Fisica Tecnica ubicato sotto i pilotis nei pressi del bar delle Grandi Aule e il Laboratorio di Progettazione CAD/CAM e Prototipazione Rapida ubicato al piano -1 della vecchia sede².


Il personale docente conta attualmente n.61 unità mentre il personale t.a.b. è di n. 30 unità.

3. Interventi svolti dal servizio

Durante l'anno trascorso sono state ancora adottate procedure straordinarie per rendere fruibili e in sicurezza gli spazi nonostante, purtroppo, continuino ad esserci lavori non ancora completati e/o in divenire la cui competenza è della Direzione Generale del Politecnico:

- gli spazi esterni sono stati parzialmente completati: restano da completare le aree intorno il plesso delle Aule di via Celso Ulpiani che necessitano di lavori strutturali di competenza dell'amministrazione centrale;
- non è stato ancora realizzato il completamento della sistemazione esterna lato DMMM (è attualmente attivo un nuovo cantiere per la sopraelevazione del corpo ex-Dimeg);
- non è stato ancora realizzato il completamento della segnaletica orizzontale e verticale della rampa di accesso al garage;
- è in fase di cantierizzazione la sistemazione delle aree esterne di collegamento ai tre plessi di pertinenza;
- ci sono ancora problemi di umidità di risalita nel garage e di infiltrazioni dal terrazzo nel plesso ARC e nel plesso ING;
- bisogna effettuare la revisione e/o sostituzione di alcune porte REI difettose;
- la luce esterna dell'uscita di emergenza del vano scale C del plesso ING è insufficiente e gli spazi esterni sono pericolosi per la presenza del tubo di scarico provvisorio del plesso aule di Celso Ulpiani.

¹ Tale plesso è in fase di dismissione in attesa di trasferire i laboratori presenti (prevalentemente quelli di acustica composti da una camera riverberante, una anecoica e attrezzature varie) nel plesso ING fra il piano -2 (laboratori) e il 3 piano (studi docenti e laboratori leggeri) dove sono già stati trasferiti alcuni docenti dell'area. Inoltre sempre nel plesso ING saranno aggregati i laboratori e i docenti da provenienti dal sede di Taranto afferenti all'area della Fisica Tecnica.



In collaborazione con gli uffici dell'amministrazione centrale si è provveduto a realizzare alcuni interventi per migliorare le condizioni di sicurezza dell'utenza fra i quali:

- realizzazione della balaustra di protezione alla scarpata parallela al prospetto ovest del plesso ARC;
- manutenzione ordinaria dei plessi.

Inoltre si è provveduto al completamento di alcune pratiche e procedure organizzative del Laboratorio "Salvati":

- messa in esercizio dei carri-ponte con prima verifica dell'organo di controllo (Inail ex Ispesl);
- nomina del Preposto Responsabile del Laboratorio;
- nomina delle squadre di emergenza.

3. Formazione e informazione dei lavoratori

La formazione e l'informazione del personale è avvenuta secondo le seguenti modalità:

- attraverso la partecipazione di alcune unità di personale alle attività promosse dal Cispq;
- attraverso un corso per addetto anti-incendio organizzato dal Dipartimento;
- attraverso la somministrazione di una newsletter della sicurezza personalizzata via email;
- con la redazione della sezione sicurezza sul sito web di Facoltà.

Il SPP ha organizzato degli incontri con il personale per illustrare le attività operative previste dal piano di evacuazione per rendere edotta la comunità sulle procedure da adottare in caso di emergenza.

4. Programmazione 2014

Per il 2014 si prevede una programmazione a regime, considerando come prioritari i seguenti obiettivi:

- Realizzazione del collegamento verticale o orizzontale per l'evacuazione del luogo sicuro "terrazzo prospiciente l'Aula Magna e Biblioteca Centrale" del plesso ARC;
- Aggiornamento del DVR alla luce dei traslochi definitivi dei laboratori e delle persone nel plesso ING;
- Nuovo medico competente: verifiche e aggiornamenti del DVR;
- Programma delle manutenzioni;
- Miglioramenti delle procedure;
- Prove di evacuazione di più plessi.

Distinti saluti
Arch. Vito Cascione



Visto si approva
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Claudio D'Amato Guerrieri

